

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI NO. LI-054-IDN

Nama Lembaga Inspeksi : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air	Masa Berlaku : 22 Maret 2017
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 193, Bandung	s/d
Telepon : 022-2504053	21 Maret 2021
Faksimili : 022-2500163	
Penandatanganan sertifikat/laporan : Dr. Ir. William Marcus Putuhena, M. Eng	

Lingkup Akreditasi

Bidang Inspeksi	Produk/Bahan/Jasa yang diinspeksi	Jenis Inspeksi	Standar, Metoda Inspeksi, Teknik yang digunakan	Keterangan
Bidang Pemeliharaan dan Konstruksi Bangunan	Instalasi Pengolahan Air Limbah (Balai Litbang Lingkungan Keairan)	Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik - Peraturan Daerah yang berlaku di lokasi pelaksanaan inspeksi (dengan metode yang setara) - IK Metode Inspeksi Kinerja Instalasi pengolahan Air Limbah DSM/PUSAIR/IK/14 Rev. 02 	
	Jaringan Irigasi (Balai Litbang Irigasi)	Kinerja Sistem Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi - IK Inspeksi Jaringan Irigasi Nomor DSM/PUSAIR/IK/14-1 No. Rev. : 07 	
	Pos Duga Air (Balai Litbang Hidrologi dan Tata Air)	Kinerja Pos Duga Air (Inspeksi Kondisi dan Kinerja Bangunan Air, Peralatan dan Rekaman Data)	<ul style="list-style-type: none"> - SNI 03-2526-1991, Pos duga air di sungai, Metode pemilihan lokasi - SNI 03-2822-1992, Metode Pembuatan lengkung debit dan tabel sungai/ saluran terbuka dengan analisa grafis - IK Metode Inspeksi Kinerja Pos Duga Air Nomor DSM/PUSAIR/IK/31-05 No. Rev.:02 	

Disahkan oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional:

Tanggal : 21 Maret 2021

